

# АКТ

осмотра технического состояния объекта культурного наследия

*Башня Никольская*

---

**расположенного по адресу:** Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д. 1

---

**30 августа 2013 г.**

В результате осмотра памятника, произведенного согласно Техническому заданию Госконтракта № 2351-01-41/10-13 от 05.08.2013, установлено:

**Техническое состояние памятника:** Удовлетворительное

**Общие сведения о памятнике:** Башня круглая, сужающаяся кверху, высотой почти 32 м. Расположена на северо-западном углу крепостного периметра. На южной стороне башни находится арочный проём бывших проездных ворот со стрельницей. Венчает башню круглый, шатёр с полицей и круглой смотровой вышкой с плоским куполом. Кровля сделана из металла.

## **1. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника:**

**а) общее состояние:** Удовлетворительное.

**б) фундаменты:** Как элемент конструкции - отсутствует. Его роль выполняют заглублённые в грунт основания нижние ряды валунной кладки

**в) цоколи и отмостки:** нет

**г) стены:** Валунно-кирпичная кладка на известковом растворе. Стрельница, проёмы бойниц, подпружные арки, перемычки – выложены кирпичной кладкой. Подкровельная часть стен с верхними бойницами выложена из кирпича. Кладка местами разрушается, на ней видны следы высолов, есть

участки с выветрившимся раствором. Валуны местами покрыты мхом и лишайником. Общее состояние – удовлетворительное.

**д) крыша: (стропила, фермы, обрешетка, кровли, водомёты, водосточные желоба и трубы)** Крыша – шатёр стропильной конструкции. В основании шатра сделана полица. Стропила бревенчатые. Кровля металлическая, состояние неудовлетворительное.

**е) главы, шатры, их конструкции и покрытие:** Шатёр венчает деревянная смотровая вышка. Круглая в плане она завершается карнизом и куполом. На последнем видны остатки чешуйчатого лемеха. Купол венчало яблоко с прапорцем. Смотрильня находится в неудовлетворительном состоянии.

**ж) оборудование:** Нет

**з) лестницы, крыльца:** Нет

**Выводы:** Требуется проведение научно-реставрационных работ.

Архитектор-реставратор



С.С. Рожков

Руководитель сектора организационно-методического  
обеспечения исследовательских и проектных работ Научного отдела

ФГУП ЦНРПМ



О.М. Замжицкая