

АКТ

**осмотра объекта культурного наследия «Здания Общей трапезы
на погребях, вторая половина XVI века; XVIII – XIX века»**

поселок Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, 1, корп. 9

13.09.2017 г.

Комиссия в составе представителя подрядной организации (ООО «ОпрСтрой») – начальника участка Шишова Сергея Владимировича, представителя авторского надзора (ФГУП ЦНРПМ) – директора Фатина Вячеслава Николаевича, начальника ОРКР Южакова Юрия Леонидовича, главного инженера проекта Леушиной Ирины Валентиновны, представителей пользователя (Соловецкий монастырь) – начальника отдела реставрации и капремонта Пирогова Максима Владимировича, инженера по техническому надзору Дубровского Андрея Ивановича, представителя органа охраны объектов культурного наследия (СЗФО) – консультанта отдела охраны ОКН Гришаниной Надежды Юрьевны, представителя МЧС – заместителя начальника специализированной пожарно-спасательной части ФГКУ «3-й отряд ФПС» по Архангельской области Чурсанова Алексея Витальевича, составила настоящий акт о нижеследующем:

В ходе осмотра объекта культурного наследия «Здание Общей трапезы на погребях, вторая половина XVI века; XVIII – XIX века» выявлено ограниченно работоспособное и неработоспособное (аварийное) состояние несущих конструкций, выраженное:

- в деструктированном состоянии кладочных материалов стен;
- в наличии многочисленных участков кирпичной кладки различных периодов строительства, выполненных без перевязки с основным массивом стен;
- в разрушении кладки арок и отсутствии перемычек;
- в отклонении от вертикали наружных продольных стен;
- в отсутствии конструктивных элементов (поперечных стен и балок перекрытия), обеспечивающих пространственную жесткость и устойчивость наружных стен Трапезного зала.


В целях устранения аварийного состояния несущих конструкций Трапезного зала необходимо разработать проектную документацию и

выполнить на основе ее набор первоочередных и противоаварийных работ, направленных на:

- усиление кирпичной кладки стен;
- обеспечение пространственной жесткости и устойчивости ограждающих конструкций Трапезного зала.

ООО «ОпрСтрой»

Начальник участка

 Шишов С.В.

ФГУП ЦНРПМ

Директор

 Фатин В.Н.

Начальник ОРКР

 Южаков Ю.Л.

Главный инженер проекта


 Леушина И.В.

Соловецкий монастырь

Начальник ОРиКР

 Пирогов М.В.

Инженер по технадзору ОРиКР

 Дубровский А.И.


Управление Минкультуры России
по Северо-Западному
федеральному округу

Консультант отдела охраны ОКН

 Гришанина Н.Ю.

МЧС России

Заместитель начальника
специализированной пожарно-
спасательной части ФГКУ «3-й
отряд ФПС» по Архангельской
области

 Чурсанов А.В.