

Акт № 4
на исследование недвижимого памятника в натуре (шурф).

1. Наименование:

Троицкий скит.

2. Место исследования:

Южный фасад, храм Святой Троицы, входной проем.

3. Вид исследования:

Зондаж №4

4. Задачи исследования:

Изучение фрамуги подлинного дверного заполнения. Определение профилей деталей, способа крепления, характера расстекловки, окраски .

5. Описание места исследования:

Дверной проем с сохранившейся закладной колодой. Верхняя часть проема с двух сторон обшита досками .

6. Наблюдения при исследовании:

После снятия дощатой обшивки открылась сохранившаяся фрамуга. Частично сохранилось остекление. Были произведены обмеры столярного заполнения и сняты шаблоны профилей и фигурных горбыльков.

7. Выводы:

Полученные данные позволяют выполнить полное воссоздание фрамуги.

8. Фиксация:

Фото, июнь 2014 г.



					209-29-10Р	Стр
					Ансамбль Троицкой церкви с колокольной и келейным корпусом	57
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		