



1. Общий вид с севера. Дата съёмки: июнь 2014 г.



2. Общий вид с юга. Дата съёмки: июнь 2014 г.

						209-29-10Р Фотофиксация.	Лист
							39
Изм.	Кол. уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		



3. Вид Троицкого храма с юго-востока. Дата съемки: июнь 2014 г.



4. Вид Троицкого храма с юго-запада. Дата съемки: июнь 2014 г.

						209-29-10Р Фотофиксация.	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		40





5. Вид Троицкого храма с севера. Консервационная кровля.  
Дата съемки: июнь 2014 г.



6. Консервационная кровля, кровля келейного корпуса. Вид с кровли вось-  
мерика храма Святой Троицы. Дата съемки: июнь 2014 г.

						209-29-10Р Фотофиксация.	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		41





7. Повреждение ковра временной рулонной кровли келейного корпуса.  
Северный фасад. Дата съемки: июнь 2014 г.



8. Повреждённый участок покрытия купола храма Святой Троицы.  
Вид с востока. Дата съемки: июнь 2014 г.

						209-29-10Р Фотофиксация.	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		42





**9.** Повреждённый участок покрытия кокошника храма Святой Троицы.  
Дата съёмки: июнь 2014 г.



**10.** Повреждённый участок покрытия в ендове храма Святой Троицы.  
Дата съёмки: июнь 2014 г.

						209-29-10Р Фотофиксация.	Лист
							43
Изм.	Кол. уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		





**11.** Участок замачивания свода храма Святой Троицы, выкрашивание кладки и раствора, плесень, трещины по ребрам свода.  
Вид изнутри на восточную стену. Дата съемки: июнь 2014 г.

						209-29-10Р Фотофиксация.	Лист
							44
Изм.	Кол. уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		





**12.** Аварийная стена между храмом Святой Троицы и храмом Михаила Малеина. Вид на южный участок стены. Дата съемки: июнь 2014 г.



**13.** Аварийная стена между храмом Святой Троицы и храмом Михаила Малеина. Вид на северный участок стены. Дата съемки: июнь 2014 г.

						209-29-10Р Фотофиксация.	Лист
							45
Изм.	Кол. уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		





**14.** Временное покрытие входа в подполье храма Святой Троицы (отсутствие примыкания кровли к кладке, износ кровли). Дата съемки: июнь 2014 г.



**15.** Аварийный участок фундамента храма Святой Троицы (разрушенная валунная кладка ф-та, заложенный дверной проём в подвал). Вид с севера из под временной кровли входа в подвал. Дата съемки: июнь 2014 г.

						209-29-10Р Фотофиксация.	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		46





**16.** Аварийный участок фундамента храма Святой Троицы (разрушенная валунная кладка ф-та, подпорные стойки выключены из работы). Вид из храма (заложённый дверной проём в подвал на фото - слева). Дата съёмки: июнь 2014 г.



**17.** Отсутствие кладки в основании ф-та на участке между заложённым дверным проёмом в подвал (справа) и стеной храма Михаила Малеина (слева). Интерьер храма. Дата съёмки: июнь 2014 г.

						209-29-10Р Фотофиксация.	Лист
							47
Изм.	Кол. уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		





**18.** Вывал камней из подошвы фундамента стены храма Святой Троицы. Вид из паперти на восточную стену восьмерика. Дата съемки: июнь 2014 г.



**19.** Незакреплённые валуны кладки фундамента храма Святой Троицы. Вид из паперти на восточную стену восьмерика. Дата съемки: июнь 2014 г.

						209-29-10Р Фотофиксация.	Лист
							48
Изм.	Кол. уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		





**20.** Подвижные валуны в кладке фундамента. Северо-западный угол храма Святой Троицы. Дата съемки: июнь 2014 г.



**21.** Завалы строительного мусора в храме Михаила Малеина.  
Дата съемки: июнь 2014 г.

						209-29-10Р Фотофиксация.	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		49