

Акт № 6

на исследование недвижимого памятника в натуре (шурф).

1. Наименование:

Троицкий скит.

2. Место исследования:

Келейный корпус, погреб.

3. Вид исследования:

Шурф №6

4. Задачи исследования:

Выявление конструктивной системы по сохранившимся элементам.

5. Описание места исследования:

Погреб в подвальной части келейного корпуса заваленный строительным мусором.

6. Наблюдения при исследовании:

После расчистки завалов строительного мусора глубиной до 50 см в юго-восточном углу погреба под сохранившейся деревянной стойкой был исследован узел опирания деревянных конструкций.

После частичной расчистки завалов строительного мусора в западной части погреба, были выявлены элементы сохранившегося деревянного сруба, возможно являющегося конструкциями ледника.

7. Выводы:

Полученные данные позволили графически восстановить утраченные конструкции погреба.

8. Фиксация:

Фото, июнь 2014 г.

