



Фасад иконостаса восстановлен по архивной фотографии нач. XIX в. и по сохранившимся деревянным элементам декора, хранящимся в музее.

За полеву отметку принят уровень соли.

[illegible]