



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Минкультуры России)

**УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ**  
(Управление Минкультуры России по СЗФО)

190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 17,  
тел/факс: (812) 646-33-03, e-mail: [szkult@mail.ru](mailto:szkult@mail.ru)

**АКТ**  
**мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия**  
**(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**

Архангельская область, Приморский район  
Пос. Соловецкий, Набережная бухты  
Благополучия д. 1. корп. 15, стр 1.  
(адрес объекта)

" 25 " июля 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся,

**Представитель(и) органа государственной охраны:** заместитель руководителя Управления Минкультуры России по СЗФО (далее Управление) - Суренкова Мария Вячеславовна, старший государственный инспектор отдела охраны объектов культурного наследия Управления - Вяткина Анастасия Сергеевна, консультант контрольно - аналитического отдела Управления - Мудров Алексей Юрьевич.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

в соответствии с пунктом 6.1.1 Положения о территориальном органе Министерства культуры Российской Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России от 29.07.2013 №1054, во исполнение п.2.1.1 Плана работы Управления, утвержденного приказом Управления от 20.01.2014 № 1, и на основании распоряжения Управления от 14.07.2014 №74-р провели плановое выездное контрольное мероприятие за состоянием объекта культурного наследия федерального значения:

**«Крепость с башнями, воротами и пристенком, 1582-1594 годы, 1596 год, 1614-1621 годы, зодчие Иван Михайлов, монах Трифон (Кологривов)»**  
**«Башня Успенская (Оружейная)»**

(наименование объекта культурного наследия)

по адресу:

Российская Федерация

(республика, область, район)

Пос. Соловецкий

(город)

Улица

Набережная бухты Благополучия

Д.

1

Корп.

15

Стр.

1

В результате осмотра памятника установлено:

## I. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКА

### 1. Общее состояние памятника:

Сужающаяся кверху, квадратная в плане башня высотой более 24 м. Расположена в средней части западного фаса крепости. Завершена шатром (крыт железом) с деревянной вышкой-смотрильней под небольшим куполом.

(В пункте дается краткая характеристика состояния здания или комплекса как памятника истории и культуры в целом, справка о датах и истории его сооружения)

### 2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника:

#### а) Общее состояние:

Недопустимое, требуется проведение ремонтно-реставрационных работ.

#### б) Фундаменты:

Фундамент, как элемент конструкции - отсутствует. Его роль выполняют заглублённые в грунт основания нижние ряды валунной кладки.

#### в) Цоколи и отмостки около них:

Отсутствуют.

#### г) Стены:

Валунно-кирпичная кладка на известковом растворе. Проёмы бойниц, подпружные арки, перемычки – выложены кирпичной кладкой. Подкровельная часть стен с верхними бойницами выложена из кирпича. На восточной стене прорублены поздние дверной и оконные проёмы. Кладка местами разрушается, на ней видны следы высолов, есть участки с выветрившимся раствором. Валуны местами покрыты мхом и лишайником. Общее состояние – удовлетворительное.

#### д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Крыша – шатёр стропильной конструкции с узкими диагональными гранями. В основании шатра проходит полица. Стропила бревенчатые, кровля металлическая. Общее состояние – удовлетворительное.

#### е) Главы, шатры, их конструкции и покрытие:

Шатёр венчает деревянная смотровая вышка с узкими диагональными гранями. Стенки завершены деревянным карнизом. Кровля представляет собой купол, покрытый чешуйчатым лемехом. От установленного на куполе прапора осталось одно яблоко. Смотрильня находится в неудовлетворительном состоянии.

#### ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Отсутствует.



### 3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов здания-памятника:

#### а) Общее состояние:

Аварийное. Требуется проведение ремонтно-восстановительных работ.

#### б) Перекрытия (плоские, сводчатые):

Деревянные перекрытия ярусов находятся в аварийном состоянии. Часть перекрытий грозит обрушением. Часть уже обрушилась.

#### в) Полы:

Частично отсутствуют.

#### г) Стены, их состояние, связи:

Внутренние стены и связи отсутствуют.

#### д) Столбы, колонны:

Отсутствуют.

#### е) Двери и окна:

Отсутствуют.

#### ж) Лестницы:

Отсутствуют.

#### з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

Отсутствуют.

### 4. Живопись (монументальная и станковая):

Отсутствует.

### 5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.):

Отсутствуют.

### 6. Сад, парк, двор, ворота и ограда:

Отсутствуют.

### 7. Инженерное оборудование:

Отсутствует.

## II. ВЫВОДЫ:

Требуется проведение научно-реставрационных и ремонтных работ.

### III. ПОДПИСИ СТОРОН:

Заместитель руководителя  
Управления Минкультуры России  
по СЗФО:

  
(подпись)

Суренкова Мария Вячеславовна  
(Ф.И.О. полностью)

Старший государственный  
инспектор отдела охраны  
объектов культурного наследия  
Управления Минкультуры России  
по СЗФО:

  
(подпись)

Вяткина Анастасия Сергеевна  
(Ф.И.О. полностью)

Консультант  
контрольно-аналитического отдела  
Управления Минкультуры России  
по СЗФО:

  
(подпись)

Мудров Алексей Юрьевич  
(Ф.И.О. полностью)